

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида  
№ 34 «Морячок» г. Поронайска  
 Исх. № 49  
 от 08 июня 2022 года  
 694240 Сахалинская обл., г. Поронайск  
 ул. Октябрьская, дом 67 «В»  
 тел./факс 8 (42431) 42185  
 e-mail: [pgo.mbdoudsovmp@sakhalin.gov.ru](mailto:pgo.mbdoudsovmp@sakhalin.gov.ru)  
 сайт: [dou34-poronaysk.ru](http://dou34-poronaysk.ru)

Начальнику ТО НД и ПР  
 Поронайского района

Тохтобину Р.Г.

Информация об устранении нарушений  
 обязательных требований пожарной безопасности по Предписанию от 09.03.2021г № 3/1/1

№ п/п	Нарушение	Выполнение	Примечание
1	В месте установки приёмно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	<u>Размещена</u> информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в месте установки приёмно-контрольного прибора.	Информация об устранении нарушений обязательных требований ПБ по Предписанию от 09.03.2021г № 3/1/1 от 04.08.2021г №55
2	В потолочном пространстве в помещении музыкального зала электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	<u>Устранено</u> нарушение изоляции электропроводов и кабелей.	Информация об устранении нарушений обязательных требований ПБ по Предписанию от 09.03.2021г № 3/1/1 от 04.08.2021г №55
3	В помещении музыкального зала точечные пожарные извещатели установлены не на тросах, а также не на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.	В помещении музыкального зала точечные пожарные извещатели <u>установлены</u> на тросах, на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.	Информация об устранении нарушений обязательных требований ПБ по Предписанию от 09.03.2021г № 3/1/1 от 04.08.2021г №55
4	Настенный оповещатель (звуковой/речевой) расположен менее 150 мм от потолка, по факту 20 мм (в помещении подготовительной группы).	Настенный оповещатель (звуковой/речевой) <u>размещен</u> более 150 мм от потолка (в помещении подготовительной группы).	Информация об устранении нарушений обязательных требований ПБ по Предписанию от 09.03.2021г № 3/1/1 от 04.08.2021г №55
5	Настенный оповещатель (звуковой/речевой) расположен менее 150 мм от потолка, по факту 40 мм (в помещении холла № 1 (охрана)).	Настенный оповещатель (звуковой/речевой) <u>размещен</u> более 150 мм от потолка (в помещении холла № 1 (охрана)).	Информация об устранении нарушений обязательных требований ПБ по Предписанию от 09.03.2021г № 3/1/1 от 04.08.2021г №55
6	Огнетушитель серийный номер № 217309 2008 года выпуска (в помещении прачки) эксплуатируется сверх срока службы, согласно технического паспорта на	Огнетушитель серийный номер № 217309 2008 года выпуска (в помещении прачки) эксплуатируемый сверх срока	Информация об устранении нарушений обязательных требований ПБ по

	огнетушитель срок службы составляет 10 лет.	службы (более 10 лет) <u>заменён</u> на огнетушитель серийный номер № ТУ 4854-003-61192961-2010.	Предписанию от 09.03.2021г № 3/1/1 от 04.08.2021г №55
7	Применяются материалы для покрытия полов, в том числе ковровые (групповые ячейки: спальня комнаты, коридоры групп, за исключением 2 ранней и 1 младшей групп) с неизвестными показателями пожарной безопасности (не представлен сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности).	<u>Заменены</u> покрытия полов, в т.ч. ковровые в групповых ячейках спальня комнаты, коридоры групп.	Копии сертификатов прилагаются.
8	В помещениях 2 ранней и 1 младшей групп допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум), относящиеся к классу пожарной опасности КМ5. Согласно сертификата соответствия С-ВЕ.ПБ57.В.04040 за №00203398	<u>Заменены</u> покрытия полов (линолеум) в помещениях 2 ранней и 1 младшей групп.	Копия сертификата прилагается.
9	Применяются материалы для покрытия полов, в т.ч. ковровые (музыкальный зал) с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлен сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности).	<u>Заменены</u> покрытия полов, в т.ч. ковровые в музыкальном зале.	Копия сертификата прилагается.
10	Запор (замок) двери эвакуационного выхода (правое крыло при входе в здание) не обеспечивает его свободного открывания изнутри без ключа.	В правом крыле при входе в здание <u>обеспечено</u> свободное открывание изнутри без ключа (установлен запор на дверь эвакуационного выхода).	Информация об устранении нарушений обязательных требований ПБ по Предписанию от 09.03.2021г № 3/1/1 от 04.08.2021г №55
11	В здании детского сада не обеспечено наличие на двери помещения (завхоза) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (категория по взрывопожарной и пожарной опасности определяется расчетом, на основании полученных расчетов обозначается соответствующая категория).	В здании детского сада <u>обеспечено</u> наличие на двери помещения (завхоза) знака их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	Информация об устранении нарушений обязательных требований ПБ по Предписанию от 09.03.2021г № 3/1/1 от 04.08.2021г №55

И.о.заведующего

А.Н.Сы